

Le risque inondation dans le quartier.

Les anciens se rappellent que le quartier était régulièrement inondé, qu'à la fin de l'hiver la nappe phréatique remontait au dessus du niveau du sol dans de nombreux secteurs, que les fossés débordaient régulièrement, et que le Peugue sortait de son lit et noyait le virage de la rue du pont aérien.

A cette époque, à chaque orage, des quartiers de Bordeaux étaient inondés.

Les travaux entrepris par la CUB (avec les gros tunneliers type Belphégor...), les bassins de retenue (Le Bourgailh et Cap de Bos pour le Peugue amont), et sur magonty le recalibrage du Peugue et l'assainissement du quartier nous ont fait oublier qu'il y a moins de 20 ans, le club des princes était parfois sous l'eau.

Dans un contexte similaire, le quartier de Courtillas (qui n'a pas l'assainissement, ni le bus ou les écoles) sur Mérignac a entrepris un recensement et une rénovation du réseau de fossés.

Ce devoir de mémoire, de vigilance, et par précaution, nous ont amenés à faire un tour rapide du quartier pour vérifier comment le réseau hydrographique réagissait à des intempéries importantes, mais qui n'ont pas eu de caractère exceptionnel chez nous ces derniers jours.

Les quelques photos ci-après montrent que dans l'ensemble le réseau a bien fonctionné, mais qu'il faut rester extrêmement vigilant sur l'entretien et les risques de bouchons créés par la végétation et les déchets, tout comme le respect des anciens fossés car le niveau des eaux monte vite et les busages sont vite obstrués.



Le bassin de cap de bos, en charge



Le peugue, bois de l'alouette.



Le peugue : rue des fauvettes,



dans le S de la pouidière



à l'entrée du bois des sources



Fossé rue de la pouidière



Noue au club des princes